

Adresse

Familie
Hans Müller
Am schönen Eck 10
90000 Nürnberg

	von	bis
Datum	01.08.2008	01.08.2008
Uhrzeit	15,00	17,00



Mitarbeiter	10003	Haudrauf
Kunde	10000	musterkunde-1
Projekt	10000	Eigenheim Herr Müller
Anlage		

Durchzuführende Arbeiten

Kesselstörung. Störung beseitigen und Wartung durchführen.

Nummer	geplant	tatsächlich	Einh	Bezeichnung	berechnen
10003	2,00		Std	Haudrauf	[X]

zusätzlicher Materialeinsatz

Menge	Einheit	Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.

zusätzlicher Arbeitseinsatz

Datum	Std	Mitarbeiter

zusätzlich durchgeführte Arbeiten

[] Arbeit abgeschlossen lt. Auftrag [] Arbeit nicht abgeschlossen [] siehe Notizen auf der Rückseite

Ort / Datum

Ort / Datum

Unterschrift des Bauherrn / Kunden

Unterschrift des Mitarbeiters